

# NORMAS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA

## RELACIONADAS AO LABORATORISTA/DISCENTE

1. USAR **OBRIGATORIAMENTE** MACACÃO, DE PREFERÊNCIA BRANCO, BOTAS; LUVAS SOBRE AS MANGAS;
2. AO USAR LUVAS NÃO MANUSEAR OUTROS OBJETOS DE USO COMUM, TAIS COMO TELEFONES, MAÇANETAS E TORNEIRAS; DESCARTÁ-LAS APÓS O USO EM LOCAL APROPRIADO DENTRO DA SALA DE NECROPSIA;
3. NÃO COMER, NÃO BEBER E NÃO FUMAR;
4. USAR ÓCULOS DE PROTEÇÃO NA ÁREA DE TRABALHO;
5. NÃO SENTAR SOBRE BANCADAS, PIAS; ENCOSTAR-SE EM PAREDES E OUTROS LOCAIS PROVÁVEIS DE CONTAMINAÇÃO; NÃO SAIR DO LABORATÓRIO DURANTE NECROPSIA;
6. Não manusear ou armazenar alimentos, principalmente goma de mascar;
7. Manter cabelos curtos ou presos, as mãos longe dos olhos, nariz e boca e lavá-las antes de entrar e após sair do laboratório; NÃO ENTRAR NO VESTIÁRIO COM LUVAS (PODE CONTAMINAR AS TORNEIRAS);
8. Evitar maquiagens e adornos; roupas de lã, veludo, e outros tecidos de fibras grossas, pois liberam e absorvem milhares de partículas e germes contaminando o usuário e o ambiente;
9. Todos os objetos, **INCLUSIVE ROUPAS**, usados dentro do laboratório como canetas, lápis borrachas etc não devem ser usados fora das dependências do laboratório;
10. Cobrir cortes e ferimentos antes de manusear qualquer espécime dentro do laboratório;
11. Não colocar material contaminado em geladeiras, armários e gavetas não apropriados para isso; não colocar material de uso diário dentro do laboratório;
12. O laboratorista (discente) deve receber as imunizações viáveis para os agentes manipulados ou potencialmente presentes no laboratório.

**O NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS IMPLICA EM RISCO PARA O INGRESSANTE E OS RESPONSÁVEIS PELO LABORATÓRIO  
PODEM RESTRINGIR O INGRESSO**